

Ausgewählte Statistiken

Tödliche und schwere Arbeitsunfälle 2009

Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Wirtschaftszweigen (Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt)




Abb. 11: Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Wirtschaftszweigen
(Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt)

Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Ursachen (Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt)




Abb.12: Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Ursachen (Mehrfachnennungen)
(Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt)

Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Absturzstelle (Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt)




Abb.13: Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle auf Baustellen nach Absturzstelle
(Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt)

Gesunde Arbeitsplätze. Ein Gewinn für alle. – Die EU-Kampagne 2008/2009 zur Gefährdungsbeurteilung

Niveau der Gefährdungsbeurteilung in Sachsens Unternehmen - allgemein (N=427)




Abb.14: Niveau der Gefährdungsbeurteilung in Sachsens Unternehmen – allgemein (N= 427)

Niveau der Gefährdungsbeurteilung in Sachsens Unternehmen - spezifisch (N=427)




Abb.15: Niveau der Gefährdungsbeurteilung in Sachsens Unternehmen – spezifisch (N= 427)

Schwerpunktaktion Baustellenkontrollen

Mängelschwerpunkte auf den kontrollierten Baustellen

Beanstandungen, Mängel	Anteil der Kontrollen mit Beanstandungen in %	
	2009	Vorjahr
Arbeiten unter Absturzgefährdung infolge fehlender oder nicht vorschriftsmäßiger Absturzsicherungen	47	40
Mängel an Gerüsten, verursacht durch die Gerüstersteller bzw. durch Gerüstbenutzer	43	38
Verschüttungsgefährdung durch nicht bzw. ungenügend abgeböschte oder unsachgemäß verbaute Baugruben und Gräben	29	28
Unzureichende Sicherung von Bodenöffnungen	28	21
Mangelhafte Organisation und unzureichende Sicherheitstechnik bei Abbrucharbeiten	27	26
Mangelnder Schutz vor herab fallenden Gegenständen, fehlende Abdeckungen, Schutzdächer/-netze	27	14
Sicherheitswidriger Zustand ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	25	25
Krane, technische Mängel an Bauaufzügen, Aufenthalt von Beschäftigten im Gefährdungsbereich von Baumaschinen bzw. in Schwenkbereichen von Kranen	22	20
Unsichere Verkehrswege	19	16
Mängel an Lastaufnahmemitteln, Lasthakensicherung	18	16
Fehlender bzw. unzureichender/nicht angepasster Sicherheits- und Gesundheitsplan	14	15
Koordinator nicht bestellt, obwohl erforderlich	7	8
Nicht zweckentsprechende Nutzung von Leitern	17	13
Ungenügende Verwendung von PSA durch die Beschäftigten, obwohl bereitgestellt	17	14

Abb. 23: Mängelschwerpunkte auf den kontrollierten Baustellen

Überwachungsergebnisse zur Baustellenverordnung (BaustellV)

Überwachungsergebnisse zur BaustellIV	2009		Vorjahr	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Eingegangene Vorankündigungen	2404	100	2300	100
davon unterliegen nicht den Kriterien der BaustellIV (d.h. hätten nicht angezeigt werden müssen)	129	5	123	5
davon erst nach Baubeginn angezeigt	1002	42	799	35
davon Koordinator für die Planung der Ausführung bestellt	1635	68	1642	71
davon Koordinator für die Ausführungsphase bestellt	2267	94	2181	95

Abb. 24: Überwachungsergebnisse zur Baustellenverordnung (BaustellIV)

Die Umsetzung der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung stellt für Orchestermusiker eine Herausforderung dar
Messergebnisse * äquivalenter Schalldruckpegel im Orchestergraben während einer Operaufführung

MUSIKINSTRUMENT	äquivalenter Schalldruckpegel in der Messzeit L_{pAeq} in dB(A) *	Spitzenschalldruckpegel $L_{pC,peak}$ in dB(C)
1. Violinen	86 ...94	130...140
2. Violinen	88... 91	126...143
Bratschen	91...96	130...142
Flöten	94...95	133...141
Cello	86...90	128...146
Horn	95...96	140
Trompete, Posaune, Piston	94...94	131... 140
Schlagzeug	89... 93	138...142
Pauke	93...97	138
Bassgitarre	89	105
Fagott	92...93	135...138
Dirigent (linke Seite)	83...87	100...108
Dirigent (rechte Seite)	90...91	119...120

Abb. 45: Messergebnisse

* äquivalenter Schalldruckpegel im Orchestergraben während einer Opernaufführung

Recherchen zu RAPEX- und Schutzklauselmeldungen im Länderverbund mit Bayern und Thüringen

Recherchen zu RAPEX- und Schutzklauselmeldungen im Rahmen der Arbeitsteilung mit Bayern und Thüringen




Abb. 68: Recherchen zu RAPEX- und Schutzklauselmeldungen im Rahmen der Arbeitsteilung mit Bayern und Thüringen